

ANÁLISE DOS CURSOS D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL -SP

LUCIA, Luana Alves de Alencar Santa *
CICIGLIANO, Karen **
Orientador(a): CORRÊA, Sandro Alves

Este trabalho tem por finalidade avaliar as condições ambientais dos cursos d'água existentes na Estância Turística de Santa Fé do sul - SP devido ao grande número de córregos no município. Esta revisão trata sobre a situação de desgaste das áreas, o nível técnico de degradação e como será ocasionado agravos não só de ordem ambiental como social, saúde e criação de nichos de insetos e roedores. A meta é avaliar o local possibilitando futuramente implantação de ações reparadoras visando neutralizar os impactos gerados. Recuperação de APP, descarte de resíduos sólidos às margens, análise e tratamento dos efluentes, enriquecimento da vegetação, são alguns dos objetivos principais desta avaliação. Todas as informações utilizadas na formação deste trabalho foram obtidas por meio de visitas e imagens in loco, imagens por satélite e pesquisas através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agricultura do município de Santa Fé do Sul. Como resultado busca-se a recuperação da qualidade perdida das áreas, concluindo assim que, mesmo alguns destes córregos apresentando boa qualidade na região e estejam ainda livres de desgaste e poluição, necessita-se a prevenção para que não ocorra no local causas decorrentes à degradação, reforçando que a área apresente um desenvolvimento sustentável, mediante que o avanço municipal defina as conseqüências futuras dos cursos d'água. Aos cursos d'água que já foram atingidos se faz necessário uma avaliação técnica para reconhecimento dos problemas locais, de posse do material de identificação das fontes poluidoras serão adotadas medidas reversíveis.

Palavras-chave: Córrego. Recuperação. Degradação. Resíduos.

* FUNEC, luanaalves_sfs@hotmail.com

** FUNEC, karen_sfs3@hotmail.comg